

DESCRIPTION

Le ventre de bœuf dans un parement



DÉFORMATION DU PAREMENT AU PARAPET

CAUSES :

PLUIE ET GELS
SUCCIONS DUES AU VENT
HUMIDITÉ PROVENANT DE L'ENTRETOIT
DÉGRADATION DU MORTIER
ROUILLE DES CLOUS/ATTACHES
SOLINAGES PERFORÉS OU INADÉQUATS

DÉFORMATION DU PAREMENT AU MILIEU DE SA HAUTEUR

CAUSES :

VIBRATIONS PROVENANT DU SOL
ROUILLE DES CLOUS/ATTACHES
SUCCIONS DUES AU VENT
ALLÈGES SANS CASSE-GOUTTES
ALLÈGES TROP POREUSES
CALFEUTRAGE DÉFAILLANT DES OUVERTURES

DÉFORMATION DU PAREMENT AU BAS DU MUR

CAUSES :

ACCUMULATION D'EAU/DE GLACE
POURRISEMENT DU CARRÉ DE BOIS
ROUILLE ET DÉTACHEMENT DES CLOUS
ABSENCE DE CHANTEPLEURES

DÉFORMATION MAXIMUM

POUR ASSURER LA STABILITÉ
D'UN PAREMENT :
1/3 DE SON ÉPAISSEUR.



1/4" = 1'-0"